CarBuzz24

RAPPORT D'INSPECTION VÉHICULE

N° INSP_2026-10-16_MINI01

16 octobre 2026

MINI John Cooper Works E

258 ch · Compacte · 2025



ACHAT CONSEILLÉ

ÉTAT GÉNÉRAL
100 / 100

Aucun défaut bloquant · aucun défaut majeur · 2 défauts mineurs

Négocier la réparation ou le remplacement de : pare-chocs arrière, tableau de bord.

INSPECTÉ LE	LIEU	KILOMÉTRAGE	VENDEUR
16 octobre 2026	**Allemagne**	**10 784 km**	**Professionnel**

Référence client : MINI-JCW-E-2026-10

AVIS DE L'INSPECTEUR

« MINI John Cooper Works E de première main, 10 784 km, entretien MINI documenté (dernier passage le 29/09/2026). Épaisseurs de peinture d'origine, aucune trace d'accident ni de réparation. Diagnostic électronique sans défaut. Seules remarques : rayures superficielles au pare-chocs arrière (zone de chargement) et sur la console centrale. Achat conseillé. »

CarBuzz24 Allemagne, inspecteur

LECTURE DU RAPPORT

COMMENT LIRE CE RAPPORT

Chaque point contrôlé reçoit une pastille : **Conforme** (vert) : rien à signaler · **À surveiller** (orange) : usure ou défaut sans conséquence immédiate, à prendre en compte dans le prix · **À traiter** (rouge) : défaut à corriger avant ou juste après l'achat · **N/A** : non concerné ou non vérifiable.

Chaque point a un poids : **bloquant** (sécurité, moteur, boîte, freinage, identité du véhicule), **majeur** (pneus, suspension, corrosion, fuites, électronique de sécurité), **mineur** (esthétique, confort).

Le **verdict** suit des règles fixes : un seul point bloquant « à traiter » !' Achat déconseillé. Un point important n'a pas pu être vérifié (essai routier refusé, diagnostic impossible, soupçon d'accident) !' Inspection plus approfondie nécessaire. Un point majeur « à traiter » ou trois « à surveiller » !' Négociation recommandée. Sinon !' Achat conseillé. L'inspecteur peut durcir le verdict, jamais l'adoucir.

L'**état général /100** résume l'ensemble des points en tenant compte de leur poids ; il ne remplace pas le verdict.

L'**état général** ne peut pas dépasser 84/100 si une négociation est recommandée, 69/100 si une inspection approfondie est nécessaire, 49/100 si l'achat est déconseillé.

ÉTAT GÉNÉRAL




Achat conseillé

Le véhicule correspond à ce qui est annoncé. Aucun défaut ne justifie de renoncer ou de renégocier.

Aucun défaut bloquant · aucun défaut majeur · 2 défauts mineurs

RÉPARTITION PAR SECTION



CONDITIONS D'INSPECTION

MÉTÉO	LUMIÈRE	VÉHICULE PROPRE
Temps sec	**Plein jour**	**Oui**


LECTURE DU RAPPORT (SUITE)

VÉHICULE ACCESSIBLE (DESSOUS, COMPARTIMENT MOTEUR)
Oui

DURÉE DE L'INSPECTION
95 min

ESSAI ROUTIER
Réalisé (10 km)

REPÉRAGE SUR LE VÉHICULE



CE QUI A ÉTÉ RELEVÉ

1 Pare-chocs arrière

À surveiller

Extérieur arrière · Gravité : mineur · À négocier

Rayures superficielles dans la zone de chargement, retirées avant la livraison.



Tableau de bord

À surveiller

Intérieur avant · Gravité : mineur · À négocier

Console centrale : légères rayures sur le plastique dur.



IDENTITÉ ET DOCUMENTS

MARQUE
MINI

MODÈLE
John Cooper Works E

MOTORISATION
258 ch

CATÉGORIE
Compacte

PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION
7 avril 2025

COMPTEUR
10 784 km

ÉNERGIE
Électrique

BOÎTE DE VITESSES
Automatique

COULEUR
Blanc, toit et rétroviseurs rouges

NOMBRE DE PROPRIÉTAIRES
1




Photo du numéro de châssis (VIN)




Photo du compteur

Concordance du VIN (titre, châssis, annonce) Conforme

KILOMÉTRAGES RELEVÉS


SOURCE	DATE	KILOMÉTRAGE
Carnet MINI · 1er service	7 avril 2025	16 km
Carnet MINI · service	29 septembre 2026	10 782 km
Compteur le jour de l'inspection	16 octobre 2026	10 784 km

Cohérence du kilométrage Conforme Kilométrage lu au calculateur : 10 784 km

DOCUMENTS : ALLEMAGNE

DOCUMENT	ÉTAT	VALIDITÉ
Nombre de clés	Conforme	2
Gage ou leasing	Conforme	Aucun
Factures d'entretien	Conforme	Présent
Certificat de conformité (COC)	Conforme	Présent
Teil II (titre de propriété)	Conforme	Présent
Teil I	Conforme	Présent
Échéance du contrôle technique (HU)	Conforme	1 avril 2028
Carnet d'entretien (Serviceheft)	Conforme	Numérique

ÉPAISSEUR DE PEINTURE (µm)



Plus de 180 µm : repeinte probable. Plus de 300 µm : mastic probable. Plus de 60 µm d'écart entre deux éléments voisins : à surveiller.

Éléments repeints	Conforme
Mastic détecté	Conforme
Accident présumé	Conforme

Non

VUES EXTÉRIEURES


Face avant


3/4 avant gauche


Côté gauche


3/4 arrière gauche


Face arrière


3/4 arrière droit


Côté droit


3/4 avant droit

EXTÉRIEUR ET STRUCTURE : POINTS RELEVÉS

POINT	ÉTAT	COMMENTAIRE
Pare-chocs arrière	À surveiller	Rayures superficielles dans la zone de chargement, retirées avant la livraison.

42 autres points conformes.

MÉCANIQUE, ROUES ET ESSAI

PNEUS

POSITION	PROFONDEUR		DOT	USURE	JANTE
Avant gauche	6 mm	Conforme	-	Régulière	Conforme
Avant droit	6 mm	Conforme	-	Régulière	Conforme
Arrière gauche	6 mm	Conforme	-	Régulière	Conforme
Arrière droit	6 mm	Conforme	-	Régulière	Conforme

Été

FREINS

POINT	ÉTAT	MESURE
Plaquettes avant	Conforme	80 %
Plaquettes arrière	Conforme	80 %
Disques avant	Conforme	-
Disques arrière	Conforme	-
Roue de secours	Conforme	Kit de réparation

MOTEUR

Démarrage à froid : Oui

Niveau d'huile	N/A	Liquide refroidissement	N/A
Liquide de frein	Conforme	Flexibles / Durites	Conforme
Courroie accessoire	N/A	Démarrage	Conforme
Fumée à l'échappement	Conforme	Bruits moteur	Conforme
Ralenti	N/A	Fuite d'huile	N/A
Fuite de liquide de refroidissement	Conforme	Fuite de boîte de vitesses	N/A
Batterie 12 V	Conforme	Dépôts sous le bouchon d'huile	N/A

DIAGNOSTIC ÉLECTRONIQUE

Lecture du diagnostic (OBD)	Lu
Codes défaut	aucun
Codes effacés récemment	Non
Kilométrage lu au calculateur	10 784 km

ESSAI ROUTIER

Réalisé · Distance parcourue : 10 km

Embrayage et boîte	N/A	Passage des rapports	N/A
Moteur à l'accélération	Conforme	Turbo (bruit, sifflement)	N/A
Efficacité du freinage	Conforme	Vibrations au freinage	Conforme


MÉCANIQUE, ROUES ET ESSAI (SUITE)

Direction	Conforme	Tenue de cap	Conforme
Bruits de suspension	Conforme	Aides à la conduite et régulateur	Conforme
Start and Stop	N/A	Témoins après l’essai	Conforme

INTÉRIEUR ET ÉQUIPEMENTS


Siège avant gauche


Siège avant droit



Sièges arrière


Coffre


Ciel de toit


Tableau de bord


Sous capot


Compartiment moteur

Options de l’annonce présentes Conforme **Clés : 2**

INTÉRIEUR ET ÉQUIPEMENTS : POINTS RELEVÉS

POINT	ÉTAT	COMMENTAIRE
Tableau de bord	À surveiller	Console centrale : légères rayures sur le plastique dur.

24 autres points conformes.

CONCLUSION

ACHAT CONSEILLÉ

ÉTAT GÉNÉRAL
100 / 100

Aucun défaut bloquant · aucun défaut majeur · 2 défauts mineurs

Négocier la réparation ou le remplacement de : pare-chocs arrière, tableau de bord.

POINTS À NÉGOCIER AVEC LE VENDEUR

- **Pare-chocs arrière** (à surveiller) : Rayures superficielles dans la zone de chargement, retirées avant la livraison.
- **Tableau de bord** (à surveiller) : Console centrale : légères rayures sur le plastique dur.

SIGNATURES

INSPECTEUR

CarBuzz24 Allemagne

16 octobre 2026

VÉRIFIÉ PAR CARBUZZ24

CarBuzz24

17 octobre 2026

Ce rapport a été relu par CarBuzz24 : cohérence du verdict, des constats, des photos et de l'avis de l'inspecteur.

Ce rapport constate l'état du véhicule le jour de la visite. Il ne constitue ni une garantie ni une expertise contradictoire ; le vendeur reste seul responsable du véhicule qu'il vend. Des défauts non visibles ou non détectables sans démontage peuvent exister.

Rapport consultable en ligne avec les photos en qualité d'origine :
https://carbuzz24-inspection-vehicule.netlify.app/rapport/insp_2026-10-16_mini01/ae9d1a67c9ecfdd4c06a186b85410bd0

ANNEXE A : TOUS LES POINTS

VÉHICULE (2)

- Concordance du VIN (titre, châssis, annonce)
- Cohérence du kilométrage

DOCUMENTS (8)

- Nombre de clés
- Certificat de conformité (COC)
- Échéance du contrôle technique (HU)
- Gage ou leasing
- Teil II (titre de propriété)
- Carnet d'entretien (Serviceheft)
- Factures d'entretien
- Teil I

CARROSSERIE ET PEINTURE (12)

- Peinture capot
- Peinture aile arrière gauche
- Peinture porte avant droite
- Éléments repeints
- Peinture aile avant gauche
- Peinture aile arrière droite
- Peinture porte arrière gauche
- Mastic détecté
- Peinture aile avant droite
- Peinture porte avant gauche
- Peinture porte arrière droite
- Accident présumé

EXTÉRIEUR AVANT (11)

- Spoiler pare-chocs avant
- Antibrouillard avant droit
- Optiques avant gauches
- Pare-brise
- Pare-chocs avant
- Antibrouillard avant gauche
- Calandre
- Essuie-glaces avant
- Plaque immat. avant
- Optiques avant droites
- Capot

EXTÉRIEUR CÔTÉS (18)

- Aile avant droite
- Porte avant droite
- Bas de caisse droit
- Clignotant gauche
- Vitre porte AV gauche
- Aile arrière gauche
- Clignotant droit
- Vitre porte AV droite
- Aile arrière droite
- Rétroviseur gauche
- Porte arrière gauche
- Toit
- Rétroviseur droit
- Porte arrière droite
- Aile avant gauche
- Porte avant gauche
- Bas de caisse gauche
- Pavillon

EXTÉRIEUR ARRIÈRE (10)

- Jupe pare-chocs arrière
- Optiques arrière gauches
- Hayon / Porte coffre
- Échappement
- Pare-chocs arrière
- Optiques arrière droites
- Lunette arrière
- Plaque immat. arrière
- Antibrouillards arrière
- Feux de stop

STRUCTURE ET SOUBASSEMENT (5)

- Longerons
- Corrosion des bas de caisse
- Points de soudure
- Corrosion du soubassement
- Ajustement des éléments

ROUES ET FREINS (17)

- Pneu avant gauche (profondeur)
- Pneu avant droit (profondeur)
- Pneu arrière gauche (profondeur)
- Pneu arrière droit (profondeur)
- Plaquettes avant
- Disques arrière
- Pneu avant gauche (usure)
- Pneu avant droit (usure)
- Pneu arrière gauche (usure)
- Pneu arrière droit (usure)
- Plaquettes arrière
- Roue de secours
- Jante avant gauche
- Jante avant droite
- Jante arrière gauche
- Jante arrière droite
- Disques avant

MOTEUR ET DIAGNOSTIC (17)

- Niveau d'huile
- Flexibles / Durites
- Fumée à l'échappement
- Fuite d'huile
- Batterie 12 V
- Codes effacés récemment
- Liquide refroidissement
- Courroie accessoire
- Bruits moteur
- Fuite de liquide de refroidissement
- Dépôts sous le bouchon d'huile
- Kilométrage lu au calculateur
- Liquide de frein
- Démarrage
- Ralenti
- Fuite de boîte de vitesses
- Codes défaut présents

INTÉRIEUR AVANT (11)

- Volant
- Rétroviseur central
- Tapis AV gauche
- Garniture porte AV droit
- Tableau de bord
- Siège AV gauche
- Tapis AV droit
- Boîte à gants
- Écran multimédia
- Siège AV droit
- Garniture porte AV gauche

ANNEXE A : TOUS LES POINTS (SUITE)

INTÉRIEUR ARRIÈRE (6)

- Ciel de toit
- Garniture porte AR gauche
- Sièges arrière
- Garniture porte AR droite
- Tapis arrière
- Coffre / Cache-bagages

ÉQUIPEMENTS (9)

- Climatisation
- Témoins au tableau de bord
- Options de l’annonce présentes
- Multimédia
- Vitres et rétroviseurs électriques
- Odeur ou humidité
- Caméras et capteurs
- Sièges électriques et chauffants
- Usure cohérente avec le kilométrage

ESSAI ROUTIER (12)

- Embrayage et boîte
- Turbo (bruit, sifflement)
- Direction
- Aides à la conduite et régulateur
- Passage des rapports
- Efficacité du freinage
- Tenue de cap
- Start and Stop
- Moteur à l’accélération
- Vibrations au freinage
- Bruits de suspension
- Témoins après l’essai

ANNEXE B : PHOTOS ET VIDÉOS

PHOTOS COMPLÉMENTAIRES DES CONSTATS

Tableau de bord



Tableau de bord

ÉQUIPEMENTS



Volant John Cooper Works




Écran central



Commandes centrales

DOCUMENTS LIBRES



Historique d'entretien MINI : service du 29/09/2026 à 10 782 km